

# Actuación en

# Accesibilidad Cognitiva:

## centro de formación de ASISPA



**Entidad validadora:** Fundación ADEMO

**Fecha:** Febrero 2017

**Participantes:**

- M<sup>a</sup> Mar Cazallas
- Alfonso Moreno
- Beatriz Pérez
- Pablo Muñagorri
- Isabel Murillo

## ACTUACIÓN EN EL CENTRO DE FORMACIÓN DE ASISPA

### EDIFICIO LOCALIZACIÓN EXTERIOR

- En el telefonillo de entrada añadimos una indicación con el logo de Asispa
- En la puerta accesible del paseo de los melancólicos, se incorpora el cartel con información sobre el acceso al centro de formación en caso de personas con movilidad reducida.

### EDIFICIO LOCALIZACIÓN INTERIOR


- Directorio de plantas y departamentos, los nombres que se le asignan a las aulas no coinciden con los que pone en el directorio

**ACTUACIÓN:** sustituimos los números de las aulas por los que realmente corresponden




- En los carteles que señalizan las aulas, el tipo de letra no era la recomendada en cuestión de accesibilidad. Además los carteles usaban un cambio de color (verde-amarillo), que puede distorsionar la percepción

**ACTUACIÓN:** sustituimos la letra existente por la letra tipo ARIAL. Elegimos un fondo blanco para los carteles, con letra negra que ayuda a su percepción por el buen contraste



- El cartel de aula 1 estaba situado en la puerta, y esta no se encuentra a simple vista

**ACTUACIÓN:** Colocamos un cartel en el lateral derecho del vano queda acceso a la puerta del aula 1, y uno en la propia puerta del aula



- Para localizar el aula 2, accediendo desde el pasillo que viene de las aulas 1 y 3, faltaba un cartel indicando dónde está, ya que a simple vista no se ve la puerta, y el pasillo permite varias opciones de desplazamiento

**ACTUACIÓN:** añadimos un cartel en el pasillo con la información sobre el aula 2, incluyendo en el mismo una flecha direccional




- En los carteles que indican acceso a formación y acceso a teleasistencia, no existía señalización direccional. Y tampoco el cartel de aseo accesible

**ACTUACIÓN:** cambiamos el tipo de cartel, para dar uniformidad a la señalética actual del centro de formación, e incorporamos flechas direccionales para facilitar la localización de espacios.

Indicamos en este mismo punto, el aseo accesible con un cartel en el que se incorpora el SIA, que aparece además en la indicación de la puerta del mismo aseo



Añadimos la indicación de aseo accesible, con el SIA en la propia puerta del baño adaptado



- Los carteles de aseo, tenían un icono que no es fácilmente reconocible

**ACTUACIÓN:** cambiamos el cartel con el nuevo formato e incorporamos el icono de aseo más estandarizado.




- Otra cartelería del centro, como despachos, secretaría, almacén de material... estaba en un formato no del todo accesible

**ACTUACIÓN:** cambiamos los carteles utilizando el nuevo formato e incorporamos iconos que facilitan su comprensión



## **INTERIOR DE LAS AULAS**

- **ACTUACIÓN:** Para favorecer la orientación temporal, incorporamos un reloj en cada una de las aulas
- Para una mejor organización de las pertenencias de los alumnos, colocamos un perchero corrido en la entrada del aula principal



## ASCENSOR

- En el portal por el que se accede al ascensor que lleva a las aulas de formación, faltaba señalización sobre el centro de formación de ASISPA

**ACTUACIÓN: colocamos un cartel en el hall del ascensor, direccionando el centro de formación**

- Tanto en el portal como en el centro de formación faltaba un cartel indicando el acceso al ascensor

**En la puerta de acceso al ascensor, incorporamos un cartel con el icono correspondiente**



- En el hall de la propia planta de formación la puerta que da acceso, faltaba un cartel que informe de ello

**ACTUACIÓN: colocamos un cartel en el hall del ascensor, indicando el centro de formación**



- En la botonadura del ascensor se indicaba con un cartel la salida, pero no el centro de formación

**ACTUACIÓN:** en la botonadura del ascensor añadimos un pequeño cartel indicando el piso del centro de formación

